

Oslo, 5. Mars 2025

Politiet, Trøndelag politidistrikt

Kopi: Økokrim

Anmeldelse ulovlig forurensning: utslipp av olje fra Equinor Njord A

På vegne av Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet i Trøndelag anmeldes med dette akutt utslipp av ca. 75.000 liter olje til Norskehavet og kystvannet fra Equinor Njord- A oljeplattformen.

1. Om utslippet

Ifølge opplysninger fra [Miljødirektoratet 28.2.2025](#), var det et akutt utslipp av råolje fra Njord A-plattformen i Norskehavet 31. desember 2024. Det totale utslippet er estimert til 150 kubikkmeter, herav 75 kubikkmeter olje og resten produsert vann.

Årsaken til hendelsen er ikke kjent, men flere medier melder at «Utslippet av produsert vann inneholdt for mye råolje». Oljeselskapene har utslippstillatelser til såkalt produsert vann med svært lave konsentrasjoner av olje. Miljødirektoratet sier til media at dette store punktutslippet var ulovlig.

Equinors pressetalsperson Ola Morten Aanestad uttaler til lokalavisa Hitra Frøya 1.mars at «Det ble meldt fra til myndighetene på normal måte, det ble gjennomført søk og da det ikke var olje å se, ble den delen av aksjonen avslutta.»

Equinor oppgir videre på egen [nettside](#) at de 18.februar ble informert av Kystverket om funn av oljeklumper på Frøya. Og at analyser fra SINTEF viser at klumpene stammer nettopp fra oljesølet på Njord A 31.desember.

Utslipp av store mengder olje i vann har et stort og akutt skadepotensial på dyr, særlig fugl. Det er særlig kritisk at utslippet skjer akkurat her, og at oljesølets videre drift ikke ble fulgt nærmere før det plutselig slo inn på kysten. Njord A er lokalisert oppstrøms en rekke naturreservater for sjøfugl. I mediene meldes at oljeklumpene har nådd en rekke holmer på ytre kyst både i [Trøndelag](#) og [Nordland](#). Hekketiden for fugl starter snart i disse områdene.

Det pågår nå en oljevernaksjon og Miljødirektoratet er bekymret for sjøfuglene.

2. Ulovlig forurensning etter forurensningsloven

Utslippet er forurensning etter forurensningsloven § 6, da det er tilførsel av væske til vann som kan være til skade eller ulempe for miljøet.

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter forurensningsloven § 8 eller § 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11, jf. forurensningsloven § 7 første ledd. Dette utslippet av olje er ikke omfattet av lovlig forurensning i medhold av lovens § 8 eller § 9, og er heller ikke omfattet av noen utslippstillatelse. Utslippet må dermed kategoriseres som ulovlig forurensning, jf. forurensningsloven § 7 første ledd.

Med tilførsel forstås ikke bare den aktive handling, men også det å unnlate å gjøre noe som medfører at miljøet blir tilført forurensningen. Virksomheter som utgjør en fare for ulovlig forurensning har plikt til å sørge for tiltak for å hindre at slik forurensning inntreffer, jf. forurensningsloven § 7 annet ledd første

punktum. Dette innebærer at en oljerigg må ha gode kontrollsystemer for å hindre utslipp. Her har et utslipp skjedd på nyttårsaften, og oljesølets videre drift har ikke vært fulgt før det slo på land. Dette er en stor og erfaren bedrift hvor det må forventes gode kontrollsystemer for å hindre slike utslipp. Det skjerper både kravet til kontrollsystemer og straffbarheten at oljeriggen er lokalisert oppstrøms særlig verdifulle naturområder med betydelig skadepotensial på sårbart naturmangfold, og hvor utslippet kan få store og uopprettelige konsekvenser for sårbare fuglebestander.

3. Forurensningen er ulovlig og straffbar

Med bøter og/eller fengsel kan den som forsettlig eller aktsomt forurenses i strid med forurensningsloven § 7 straffes, jf. forurensningsloven § 78.

Det har en betydelig allmennpreventiv betydning at virksomheter med forurensningsrisiko risikerer strafferettslige reaksjoner dersom de ikke er tilstrekkelig aktsomme og sørger for tiltak for å unngå slike utslipp. Andre kjente eksempler på at manglende rutiner for dette kan straffes med foretaksbot når uhellet skjer er Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune som etter et utslipp 6000 liter klor i Akerselva i 2011 ble ilagt et strafferettslig forelegg på 4 millioner kroner. Grieg Seafood sitt anlegg i Alta ble i forelegg i 2023 ilagt forelegg etter sviktende rutiner som medførte utslipp av 16 0000 liter klor i sjøen. Equinor er også tidligere politianmeldt og [straffet for utslipp](#), og er anmeldt av Miljødirektoratet for [flere andre utslipp](#).

Oljevirkosomhet har potensial for svært store miljøskader, og kravene til oljeselskapenes aktsomhet og sikkerhetsrutiner for å unngå forurensning bør være deretter.

Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet i Trøndelag anmoder politiet å åpne etterforskning av utslippet av olje fra Equinors Njord A plattform 31.desember 2024 med sikte på strafferettslig reaksjon mot bedriften.

Det bes om bekreftelse på at anmeldelse er mottatt, samt informasjon om videre fremdrift og hvem som er etterforsker og påtalejurist i saken.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet



Per-Erik Schulze
Fagrådgiver Marin økologi

Truls Gulowsen (s)
Leder